

Сломали доводчик на входной двери 2-го подъезда многоквартирного жилого дома и неудовлетворительное состояние лифта дома 7, корп. 1 по ул. 2-я Пугачевская.

18.06.2013

Управляющей компанией ОАО «Мастер ОК» выполнена работа по замене доводчика.

Произведены работы по покраске двери лифта с внутренней стороны, замене платы на кнопке вызова лифта, а также проведено внеплановое техническое обслуживание лифта.

В настоящее время лифт находится в технически исправном состоянии. Работа лифта по указанному адресу взята на контроль СУ № 502 ОСУ «Восток» ОАО «МОС ОТИС».

Адрес страницы: <http://preobr.mos.ru/presscenter/news/detail/724690.html>

[Управа района Преображенское](#)