

Прошу установить искусственные неровности (ИН) на улично-дорожной сети между ул. Знаменская и ул. Хромова.

26.06.2013

В связи с несоответствием нормативным требованиям ГОСТ Р 52605-2006 указанного объекта дорожного хозяйства, произвести установку искусственных неровностей не представляется возможным.

Адрес страницы: <http://preobr.mos.ru/presscenter/news/detail/735875.html>

[Управа района Преображенское](#)